

HPR-BOHRER

Für Großserienanwendungen in Gusseisen.



Werkstoffspezifische HPR-Stirngeometrie für geringen Axialdruck und maximale Bohrungsgeradheit. Patentierter Eckenradius für lange Werkzeugstandzeit und hervorragende Bohrungsqualität.



Breiter Spannutenquerschnitt für problemlose Spanabführung.



Ultrahoch polierte Spankammer reduziert Reibung, verbessert die Spanabfuhr und verlängert die Standzeit.

INNOVATIONEN

Services & Support	2–5
Kontaktinformationen	2–3
Ersatzteile & Informationen zum Zubehör • Online-Katalog	4–5
Bohrungsbearbeitung	6–18
HPR-Bohrer • Vollhartmetallbohren	6–18
Vollhartmetallschaftfräsen	20–39
HARVI I TE	20–39
PKD-Werkzeuge	40–54
Bohrer, Schaftfräser und Reibwerkzeuge für die Aluminiumbearbeitung	40–54
Allgemeine Informationen	56–58
Sorten und Sortenbeschreibungen	
Schlüssel zu den Spaltenüberschriften	57
Material Quervergleich	58

CAS – Customer Application Support

Schnelle und zuverlässige Lösungen für Ihre schwierigsten Probleme!

Unser CAS-Team ist der branchenweit führende Beratungs-Service für Anwender, die Hilfe bei Werkzeuganwendungen benötigen.

Einfacher Zugang zu Expertenwissen in der Metallzerspanung!

Unsere Anwendungstechniker unterstützen Kunden vor Ort weltweit bei Werkzeugauswahl und Einsatzempfehlungen für das gesamte Kennametal Produkt-Sortiment.



Region	Land	Sprache	CAS-Hotline	E-Mail-Adresse
Nordamerika	USA Mexiko	Englisch Spanisch	800 835 3668 1800 253 0758	na.techsupport@kennametal.com na.techsupport@kennametal.com
Afrika	Südafrika	Englisch	0800 981643	na.techsupport@kennametal.com
Europa	Österreich Belgien Dänemark Finnland Frankreich Deutschland Israel Italien Niederlande Norwegen Polen Russland (Festnetz) Russland (Mobiltelefon) Schweden Großbritannien Ukraine	Deutsch Englisch/Französisch Englisch Englisch Französisch Deutsch Englisch Italienisch Englisch Englisch Russisch Russisch Englisch Englisch Russisch Englisch Englisch Englisch Englisch Englisch Englisch Englisch Englisch Englisch	0800 202873 0800 80850 808 89298 0800 919412 080 5540 367 0800 0006651 1809 449889 800 916561 0800 0201 130 800 10080 0080 04411887 8800 5556394 +7 800 5556394 0207 99246 0800 032 8339 800 502664	eu.techsupport@kennametal.com eu.techsupport@kennametal.com na.techsupport@kennametal.com na.techsupport@kennametal.com eu.techsupport@kennametal.com eu.techsupport@kennametal.com na.techsupport@kennametal.com eu.techsupport@kennametal.com eu.techsupport@kennametal.com eu.techsupport@kennametal.com eu.techsupport@kennametal.com eu.techsupport@kennametal.com eu.techsupport@kennametal.com eu.techsupport@kennametal.com na.techsupport@kennametal.com na.techsupport@kennametal.com eu.techsupport@kennametal.com
Asien/Pazifik	Australien Indien Japan Südkorea Malaysia Neuseeland Singapur Taiwan Thailand	Englisch Englisch Englisch Englisch Englisch Englisch Englisch Englisch Englisch	1800 666 667 1 800 103 5227 03 3820 2855 +82 2 2100 6100 1800 812 990 0800 450 941 1800 6221031 0800 666 197 1800 4417820	ap-kmt.techsupport@kennametal.com in.techsupport@kennametal.com ap-kmt.techsupport@kennametal.com ap-kmt.techsupport@kennametal.com ap-kmt.techsupport@kennametal.com ap-kmt.techsupport@kennametal.com ap-kmt.techsupport@kennametal.com ap-kmt.techsupport@kennametal.com ap-kmt.techsupport@kennametal.com ap-kmt.techsupport@kennametal.com

Die angegebenen Nummern gelten nur für das angegebene Land.

Service- und Vertriebszentren auf der ganzen Welt

Region	Land	Vertriebs-Hotline	E-Mail-Adresse
Nordamerika	USA	+1 800 446 7738	FtMill.Service@kennametal.com
	Kanada	+1 800 446 7738	toronto.service@kennametal.com
	Mexiko	+1 888 402 4963	k-mx.service@kennametal.com
Mittel-/Südamerika	Argentinien	+54 11 4719 0700	buenos-aires.ventas@kennametal.com
	Brasilien	+55 19 3936 9200	bra.marketing@kennametal.com
	Chile	+56 2 2264 1177	kennametalchile@kennametalchile.cl
Afrika	Ägypten	+44 1384 408060	na.techsupport@kennametal.com
	Südafrika	+27 11 748 9300	na.techsupport@kennametal.com
Europa	Österreich Belgien Tschechische Republik Frankreich Deutschland Großbritannien Ungarn Irland Italien Luxemburg Niederlande Polen Portugal Russland Slowakei Spanien Türkei	+43 2236 3798980 +32 0800 81 372 +420 800 900 840 +33 1 60 12 81 00 +49 6003 8277 0 +44 1384 408060 +36 96 618 150 +44 1384 408060 +39 02 895 961 +32 4 248 48 48 +31 0800 44 33 201 +48 61 6656501 +351 22 4119 400 +7 495 4115386 +421 0800 044 053 +34 93 586 03 50 +90 216 574 4780	brunn.sales@kennametal.com belgium.sales@kennametal.com k-prha.sales@kennametal.com info.fr@kennametal.com rosbach.sales@kennametal.com kingswinford.service@kennametal.com gyoer.sales@kennametal.com na.techsupport@kennametal.com milano.vendite@kennametal.com liege.sales@kennametal.com netherlands.sales@kennametal.com poland.service@kennametal.com porto.service@kennametal.com moscow.information@kennametal.com k-eu-zilina.sales@kennametal.com barcelona.service@kennametal.com tr.information@kennametal.com
Asien/Pazifik	Australien China Indien Indonesien Japan Südkorea Malaysia Neuseeland Singapur* Taiwan Thailand	+61 800 666 667 +86 400 889 2135 +91 800 103 5138 +65 6265 9222 +81 3 3820 2855 +82 2 2109 6100 +60 3 5569 9080 +64 0800 536626 +65 62659222 +886 4 2350 1920 +66 2 642 3455	k-au.service@kennametal.com k-cn.service@kennametal.com k-bngl.information@kennametal.com k-sg.sales@kennametal.com k-jp.service@kennametal.com k-kr-service@kennametal.com k-sg.sales@kennametal.com k-nz.service@kennametal.com k-sg.sales@kennametal.com taiwan.service@kennametal.com k-sg.sales@kennametal.com

^{*}Anfragen von Kunden aus Vietnam und den Philippinen sind an die Niederlassung in Singapur zu richten.

Besuchen Sie kennametal.com um authorisierte Kennametal Vertriebsparter zu finden.






Ersatzteile und Zubehör

Schraube verloren? Verschlissene Klemmkeile müssen ausgetauscht werden? Sie haben die Bestellnummern nicht zur Hand müssen aber schnell nachbestellen?

Benötigen Sie Zubehör wie einen Drehmomentschlüssel oder eine Kühlmitteleinspritzplatte? Kein Problem, Sie haben jederzeit alles zur Hand! Finden Sie auf kennametal.com in Sekundenschnelle, was Sie brauchen. Geben Sie die Katalognummer des entsprechenden Werkzeugs ein und Sie haben sofort alles im Blick.







Durch den digitalen Zugriff auf Ersatzteil- und Zubehörinformationen wird sichergestellt, dass Ihre betrieblichen Abläufe reibungslos funktionieren.

Besuchen Sie noch heute kennametal.com/novo und laden Sie sich NOVO™ gratis herunter.




Online-Katalog

Sie haben ihren Katalog verlegt? Kein Problem.

Schauen Sie unter catalogs.kennametal.com nach, was alles zur Auswahl steht.

Suchen Sie nach dem, was Sie brauchen, sehen Sie sich ein Video an und teilen Sie Seiten mit anderen – und das alles von einer einzigen Website aus! Gehen Sie zu catalogs.kennametal.com, und wenn Sie es auf Ihrem mobilen Gerät ausprobieren möchten, laden Sie sich einfach die kostenlose App für iOS oder Android™ herunter.

- Suchen Sie, was Sie brauchen.
- 2 Videos anschauen
- Mit anderen teilen







Laden Sie sich unsere neue Katalog-App herunter. Erhältlich im Google Play[™] Store oder im App Store[®].



Bohrungsbearbeitung







Der HPR-Bohrer ist die ultimative Lösung für Großserienanwendungen in Gusseisen. Er bietet durch innere Kühlmittelversorgung eine hohe Schnitt- sowie Vorschubgeschwindigkeit bis zu 8 x D.

Im Vergleich zu Universalbohrern ermöglicht der HPR-Bohrer bis zu zweimal höhere Schnittbedingungen.

HPR steht für höchste Zerspanungsvolumen, niedrigste Stückkosten und mehr Kapazität in der Produktion.

Werkstoffspezifische HPR-Stirngeometrie für geringen Axialdruck und maximale Bohrungsgeradheit.

Patentierter Eckenradius für hohe Werkzeugstandzeit und hervorragende Bohrungsqualität.



 Breiter Spannutenquerschnitt für problemlose Spanabfuhr.



4 Führungsfasen. Maximale Stabilität bei Querbohrungen und schrägen Austrittsflächen.

Alle Schäfte sind MMS-geeignet.

Patentierte, gegenüber abrasiver Beanspruchung und thermischen Belastungen widerstandsfähige AITIN/AITISIN-Mehrlagenbeschichtung gewährleistet eine erhöhte Standzeit.

HPR Bohrermerkmale:

- Der patentierte Eckenradius ermöglicht eine lange Werkzeug-Standzeit sowie eine hervorragende Bohrungsqualität und verhindert Werkstückausbrüche beim Austritt.
- Die patentierte HPR-Stirngeometrie sorgt für hervorragende Selbstzentrierungseigenschaften bei geringem Axialdruck und ermöglicht so eine ausgezeichnete Geradheit der Bohrungen.
- Vier Führungsfasen bieten maximale Stabilität. Bestens geeignet für Querbohrungen und schräge Austritte.
- Ultrahoch polierte Spannuten sorgen für weniger Reibung, verbessern so die Spanabfuhr und verlängern die Standzeit des Werkzeugs.
- MMS-geeignet! Alle Schäfte erfüllen die Anforderungen nach DIN 6535 und 69090-03 für die Minimalmengenschmierung.

WERKZEUGAUSWAHLHILFE • WERKSTOFFSPEZIFISCHE BOHRER

	HPR-Bohrer	HPX-Bohrer	HPX-Bohrer	SGL-Bohrer	HPS-Bohrer	Y-TECH™ Bohrer	KMH-Bohrer	KMH-Bohrer	
	NEU!				n				
						3.			
Baureihe	B254_HPR B255_HPR B256_HPR	B221_HPX B222_HPX	B224_HPX B225_HPX B226_HPX	B210_SGL B211_SGL B212_SGL	B284_HPS B285_HPS B286_HPS	B291_YPL B292_YPL	B941A	B951A	
Seite			16, 18, 21**	G38*	G88*	G94*	G126*	G127*	
Werkstoff des Werkstücks									
Primär	К	P	P	M S	N	M S	н	н	
Sekundär		К		P		P	P K	P K	
Bohrungstoleranz	IT9-IT10	IT9-IT10	IT9–IT10	IT9-IT10	IT9-IT10 IT9-IT10		IT9–IT10	IT9-IT10	
Normbereich									
Durchmesserbereich [D1]	3,0–20,0 mm	3,0–20,0 mm	3,0–20,0 mm	2,5–20,0 mm	3,0–20,0 mm	3,0–20,0 mm	2,5–14,0 mm	3,0–16,0 mm	
Bohrerlänge [L4 max.]	.] 14,0–160,0 mm 14,0–85,0 mm		14,0–160,0 mm	12,0–160,0 mm	14,0–124,0 mm 14,0–77,0 mm		14,0–43,0 mm	14,0–45,0 mm	
Bohrtiefe L/D1	3–8 x D	3–5 x D	3–8 x D	3–8 x D	3–8 x D	3–5 x D	3 x D	3 x D	
Spitzenwinkel	143°	140°	140°	140°	135°	140°	142°	140°	
Spannutenwinkel	30°	30°	30°	30°	30°	30°	15°	14,0–45,0 mm 3 x D	
Kühlmittel		99	9	9	99		99	99	
Anwendungen									
Spannuten und Fasen									
Eckenfasen	Ø	4						<u> </u>	
Schaft	sh6	sh6	sh6	sh6	sh6	sh6	sh6	sh6	

^{*}Siehe Seite im Kennametal-Hauptkatalog 2018 • Teil 2 • Rotierende Werkzeuge, A-16-05217.
**Siehe Seite im Kennametal-Katalog "Innovationen 2020" • 01, A-19-05951.

[•] Primär

[○] Sekundär

WERKZEUGAUSWAHLHILFE • UNIVERSELLE BOHRER

	GOdrill™	GOdrill	Kenna Universal [™] -Bohrer	Kenna Universal Vollhartmetallbohrer	
Baureihe	B041A_CPG B042A_CPG	B051A_CPG B052A_CPG B053A_CPG	B966A B967A	B976A B977A B978A	
Seite	G8*	G14*	G130*	G134*, G139*	
Werkstoff des Werkstücks					
Primär	P M K N S	P M K N S	P K	P K	
Sekundär	н	н	M N S	M N S	
Bohrungstoleranz	IT9-IT10	IT9–IT10	IT9-IT10	IT9-IT10	
Normbereich					
Durchmesserbereich [D1]	1,0–20,0 mm	1,0–20,0 mm	3,0–20,0 mm	2,4–20,0 mm	
Bohrerlänge [L4 max.]	5,0–77,0 mm	5,0–124,0 mm	14,0–85,0 mm	12,0–124,0 mm	
Bohrtiefe L/D1	3–5 x D	3–8 x D	3–5 x D	3–8 x D	
Spitzenwinkel	140°	140°	140°	140°/132°	
Spannutenwinkel	30°	30°	30°	30°	
Kühlmittel	4	***************************************	9 8	9 9	
Anwendungen					
Anwendungen					
Spannuten und Fasen					
Eckenfasen			Q	4	
Schaft	sh6 2° 1	2° 1	2°	20	


^{*}Siehe Seite im Kennametal-Hauptkatalog 2018 • Teil 2 • Rotierende Werkzeuge, A-16-05217.
**Siehe Seite im Kennametal-Katalog "Innovationen 2020" • 01, A-19-05951.

Primär


[○] Sekundär

HPR • KATALOG-KENNZEICHNUNGSSYSTEM

Jedes Katalogkennzeichen steht für ein bestimmtes Merkmal. Verwenden Sie den folgenden Schlüssel und die zugehörigen Skizzen zur Identifizierung der jeweiligen Eigenschaften.




HPR • B254 • 3 X D • INNERE KÜHLMITTELZUFÜHRUNG




O	100	SNC		NSVO
56	57	10	4	60

HPR • B254 • 3 X D • INNERE KÜHLMITTELZUFÜHRUNG




O	1	SNC		NSVO
56	57	10	4	60

HPR • B255 • 5 X D • INNERE KÜHLMITTELZUFÜHRUNG




O Fr	- T- R-	SNC		N&VO
			_	


HPR • B255 • 5 X D • INNERE KÜHLMITTELZUFÜHRUNG



|--|


HPR • B255 • 5 X D • INNERE KÜHLMITTELZUFÜHRUNG








HPR • B256 • 8 X D • INNERE KÜHLMITTELZUFÜHRUNG




O A	1100	SNC		N _© VO
56	57	10	4	60

HPR • B256 • 8 X D • INNERE KÜHLMITTELZUFÜHRUNG



TOLERANZ

Nennmaßbereich	D1 Toleranz m7	D Toleranz h6
1–3	0,002/0,012	0,000/–0,006
>3-6	0,004/0,016	0,000/-0,008
>6–10	0,006/0,021	0,000/-0,009
>10–18	0,007/0,025	0,000/-0,011
>18-25,4	0,008/0,029	0,000/-0,013



HPR-BOHRER – B25_HPR • ANWENDUNGSDATEN

		Schnittgeschwindigkeit – vc		Schnittgeschwindigkeit – vc Metrisch									
		В	ereich – m/m	in				Empfohlener	Vorschub pro	o Umdrehung	l		
Werkstoff-													
gru	ppe	min.	Startwert	max.		3,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	16,0	20,0
	1	130	160	210	mm/U	0,12-0,22	0,14-0,25	0,16-0,32	0,22-0,44	0,30-0,46	0,34-0,50	0,38-0,62	0,42-0,74
K	2	90	130	180	mm/U	0,12-0,22	0,14-0,25	0,16-0,32	0,22-0,44	0,30-0,46	0,34-0,50	0,38-0,62	0,42-0,74
,	2	70	00	120	mm/II	0.11 0.17	0.12 0.22	0.22 0.34	0.24 0.46	0.26 0.49	0.28 0.50	0.20, 0.62	0.24 0.74

Katalog-App

Blättern

Suchen

Videos









Laden Sie sich unsere neue Katalog-App herunter. Erhältlich im Google Play™ Store oder im App Store®.

ODER SCHAUEN SIE NOCH HEUTE UNTER CATALOGS.KENNAMETAL.COM VORBEI.



Vollhartmetall-Schaftfräsen



HARVI™ I TE

Hochleistungs-Schaftfräser



Geformte Stirnschneide — Verdrehte Schneiden erhöhen die Kantenstabilität und ermöglichen einen weichen Schnitt auch bei größtem Eintauchwinkel.

Inonvatives Kerndesign — Erhöhung der Werkzeugstabilität.

Innovativ geformte Stirnschneide — Asymmetrisch geteilte Schneiden und variabler Spanwinkel ermöglichen Vibrationsdämpfung und unübertroffene Vorschubgeschwindigkeiten.

Innovative Freifläche — mit AVF-Technologie. Eine präzise facettierte exzentrische Freifläche reduziert Vibrationen und reduziert die Reibung. Für hervorragende Schnittbedingungen in verschiedenen Werkstoffen.

Einzigartige Spannutenausführung — Innovative Spanmulden in den Spannuten reduzieren die Schnittkräfte und unterstützen eine effiziente Spanabführung.





HARVI[™] I TE — Innovatives Design für maximale Produktivität.

Universeller Charakter. Bearbeitung von Stahl, rostfreiem Stahl, Gusseisen und Hochtemperaturlegierungen mit außergewöhnlich hohen Vorschüben die unübertroffene Zerspanungsvolumen erreichen.

Für eine Vielzahl von Bearbeitungen anwendbar, einschließlich dynamisches Fräsen und Schrägeintauchen.

4-schneidiger Hochleistungs-Schaftfräser zum Schruppen und Schlichten mit nur einem Werkzeug.

HARVI I TE — Maximaler Zerspanungsleistung. Maximale Produktivität. Maximaler Nutzen.



	HARVI I	HARVI I	HARVI I	HARVI I Spanbrecher	HARVI I Lange Ausführung	HARVI I TE	HARVIITE
Baureihe	F4ASDL	UADE	F4AS WM-WX-WL/UBDE	F4BS WM-WX-WL	UADE	H1TE4CHR	H1TE4CHN
Seite	P16*	P17*	P18*	P19*	P20*	31	32
Werkzeugart							
Schruppfräser	•	•	•	•	•	•	•
Schlichtfräser	0	0	0	0	0	0	0
Fasen							
Hauptbearbeitung							
Werkstoffe							
Primär	P M K	P M K	P M K S	P M K	P M K	P M K	P M K
Sekundär	S H	SH	Н	Н	Н	SH	S H
Stirnschneidenausführung	4	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	4	<u> </u>	
Eckenradius [R _E]	_	_	0,50–6 mm	0,50–4 mm	_	_	_
Eckenfasenbreite [BCH]	0,40–0,50 mm	0,40–0,50 mm	_	_	0,40-0,50 mm	0,40-0,50 mm	0,15–0,35 mm
Fräserdurchmesser [D1]	4–25 mm	4–25 mm	6–25 mm	6–25 mm	6–20 mm	4–25 mm	4–25 mm
Schnittlänge	1,8–3 x D1	3–4 x D	2–2,5 x D1	1,5 x D1	2 x D1	1,8–3 x D1	1,8–3 x D1
Max. Schnitttiefe [Ap1 max.]	12–45 mm	11–45 mm	9–37,5 mm	9–37,5 mm	12–40 mm	12–45 mm	11–45 mm
Drallwinkel	38°	38°	38°	38°	38°	36°/39°	36°/39°
Anzahl Schneiden [ZU]	4	4	4	4	4	4	4
Über Mitte schneidend	~	V	V	~	~	~	V
Zusätzliche Bearbeitungen							

^{*}Siehe Seite im Kennametal-Hauptkatalog 2018 • Teil 2 • Rotierende Werkzeuge, A-16-05217.

[•] Primär

[○] Sekundär

	HARVI I TE	HARVI I TE Kugelkopf	HARVI I TE	HARVI I TE	HARVI I TE
		NEU!	NEU!	NEU!	NEU!
Serie	H1TE4RAN	H1TEBNN-L	H1TE4SEN	H1TE4CHS	H1TE4SES
Seite	31	27	28	29	30
Werkzeugart					
Schruppfräser	•	•	•	•	•
Schlichtfräser	0	0	0	0	0
Fasen					
Hauptbearbeitung					
Werkstoffe					
Primär	P M K S	P M K	P M K	P M K	P M K
Sekundär	н	S H	S H	S H	S H
Stirnschneidenausführung	<u> </u>	<u> </u>	4	<u> </u>	4
Eckenradius [Rɛ]	0,50–6 mm	_	_	-	_
Eckenfasenbreite [BCH]	_	_	_	0,1–0,35 mm	_
Fräserdurchmesser [D1]	6–25 mm	2–20 mm	2–25 mm	2–25 mm	2–25 mm
Fräslänge	1,5–2 x D1	1–2,5 x D1	1,8–3 x D1	1,2–2 x D1	1,2–2 x D1
Max. Schnitttiefe [Ap1 max.]	9–37,5 mm	2 –50 mm	6–45 mm	4–30 mm	4–30 mm
Drallwinkel	36°/39°	36°/39°	36°/39°	36°/39°	36°/39°
Anzahl Schneiden [ZU] 4		4	4	4	4
Über Mitte schneidend	V	V	V	V	V
Zusätzliche Bearbeitungen					

^{*}Siehe Seite im Kennametal-Hauptkatalog 2018 • Teil 2 • Rotierende Werkzeuge, A-16-05217.

○ Sekundär

Primär

	HARVI I Kugelkopf	HARVI I Kegel- Kugelkopfausführung	HARVI II	HARVI II
Serie	F4AWWL-WX	F4AWAWL38-AWX38	UCDE	UDDE
Seite	P21*	P22*	P30*	P31-P32*
Werkzeugart				
Schruppfräser	•	•	•	•
Schlichtfräser	0	0	0	0
Fasen				
Hauptbearbeitung				
Werkstoffe				
Primär	P M K	P M	P M K S	P K S
Sekundär	Н	P M	н	н
Stirnschneidenausführung		W	<u> </u>	<u> </u>
Eckenradius [Re]	_	_	0,25–0,75 mm	0,20–6 mm
Eckenfasenbreite [BCH]	_	_	_	_
Fräserdurchmesser [D1]	6–16 mm	4–10 mm	4–25 mm	6–25 mm
Fräslänge	1 x D1	5–7 x D	1,8–2,7 x D1	1,8–2,2 x D1
Max. Schnitttiefe [Ap1 max.]	6–16 mm	30,5–61 mm	11–45 mm	13–45 mm
Drallwinkel	38°	38°	38°	38°
Anzahl Schneiden [ZU]	4	4	5	5
Über Mitte schneidend	~	~		
Zusätzliche Bearbeitungen				

^{*}Siehe Seite im Kennametal-Hauptkatalog 2018 • Teil 2 • Rotierende Werkzeuge, A-16-05217.

[•] Primär

[○] Sekundär

	HARVI III	HARVI III	HARVI III Kugelkopf	HARVI III Kegel- Kugelkopf	HARVI II Long	HARVI II Long
Serie	UJDE	UJDE mit Hals	UJBE	UJBE	UGDE 3 x D	UGDE 5 x D
Seite	P48*	P49*	P54*	P62*	P36*	P37*
Werkzeugart						
Schruppfräser	0	0	0	0		
Schlichtfräser	•	•	•	•	•	•
Fasen						
Hauptbearbeitung						
Werkstoffe						
Primär	M S	M S	M S	M S	P M S	P M S
Sekundär	P H	P H	P H	P H	K H	К
Stirnschneidenausführung	4 4	<u> </u>	<u> </u>			4
Eckenradius [Rɛ]	0,50–0,75 mm	0,50–6 mm	_	_	0,20–6 mm	0,20–6 mm
Eckenfasenbreite [BCH]	_	_	_	_	_	_
Fräserdurchmesser [D1]	10–25 mm	10–25 mm	10–20 mm	4–10 mm	6–25 mm	6–25 mm
Fräslänge	2 x D	3 x D	1 x D1	5–7 x D	3 x D	5 x D
Max. Schnitttiefe [Ap1 max.]	22–45 mm	22–45 mm	10–20 mm	26–39 mm	18–75 mm	30–125 mm
Drallwinkel	38°	38°	38°	38°	43°	43°
Anzahl Schneiden [ZU]	6	6	6	6	5	5
Über Mitte schneidend	~	V	~	V		
Zusätzliche Bearbeitungen						


^{*}Siehe Seite im Kennametal-Hauptkatalog 2018 • Teil 2 • Rotierende Werkzeuge, A-16-05217.

[•] Primär


[○] Sekundär

HARVI™ I TE • KATALOG-KENNZEICHNUNGSSYSTEM


Jedes Katalog-Kennzeichen steht für ein bestimmtes Merkmal. Verwenden Sie den folgenden Schlüssel und die zugehörigen Skizzen zur Identifizierung der jeweiligen Eigenschaften.




HARVI™ I TE • KUGELKOPF • 4 SCHNEIDEN • NORMAL • ZYLINDERSCHAFT




HARVI I TE • KUGELKOPF • 4 SCHNEIDEN • LANG • ZYLINDERSCHAFT







HARVI™ I TE • SCHARF • 4 SCHNEIDEN • ABGESETZTER HALS • ZYLINDER SCHAFT




HARVI I TE • SCHARF • 4 SCHNEIDEN • WELDON® SCHAFT







HARVI™ I TE • GEFAST • 4 SCHNEIDEN • KURZ • ZYLINDER SCHAFT




HARVI I TE • GEFAST • 4 SCHNEIDEN • KURZ • WELDON® SCHAFT






HARVI™ I TE • SCHARF • 4 SCHNEIDEN • KURZ • ZYLINDERSCHAFT




HARVI I TE • SCHARF • 4 SCHNEIDEN • KURZ • WELDON® SCHAFT





O T		SNC		N&VO
56	57	26	4	60

HARVI™ I TE • GEFAST • 4 SCHNEIDEN • ZYLINDERSCHAFT




HARVI I TE • GEFAST • 4 SCHNEIDEN • WELDON® SCHAFT







HARVI™ I TE • GEFAST • 4 SCHNEIDEN • ABGESETZTER HALS • ZYLINDERSCHAFT




HARVI I TE • GEFAST • 4 SCHNEIDEN • ABGESETZTER HALS • WELDON® SCHAFT






HARVI™ I TE • ECKENRADIUS • 4 SCHNEIDEN • ABGESETZTER HALS • ZYLINDERSCHAFT



O A	AĐ	SNC	(E)	NSVO
56	57	26	4	60



HARVI™ I TE • ECKENRADIUS • 4 SCHNEIDEN • ABGESETZTER HALS • WELDON-SCHAFT



O A	AP	SNC		NSVO
56	57	26	4	60



HARVI™ I TE • 4 SCHNEIDEN • ANWENDUNGSDATEN

	Eckfräsen (A) und									4													
			•	,							Empfoh			ub pro 2						isen (A	۱).		
		N	lutfräsen	(B)									Zum N	utfräse	n (B), f	z um 20	0% red	uzierer	١				
					K	CPM	115																
Werks	toff-	,	A	В			chwind- m/min							D1	– Dui	chmes	ser						
grup	ре	ар	ae	ар	min.		max.	mm	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0
	0	1,5 x D1	0,5 x D1	1,25 x D1	150	_	200	fz	0,011	0,013	0,016	0,027	0,031	0,040	0,048	0,066	0,079	0,091	0,102	0,111	0,119	0,125	0,136
	1	1,5 x D1	0,5 x D1	1,25 x D1	150	_	200	fz	0,011	0,013	0,016	0,027	0,031	0,040	0,048	0,066	0,079	0,091	0,102	0,111	0,119	0,125	0,136
	2	1,5 x D1	0,5 x D1	1,25 x D1	140	_	190	fz	0,011	0,013	0,016	0,027	0,031	0,040	0,048	0,066	0,079	0,091	0,102	0,111	0,119	0,125	0,136
P	3		0,5 x D1	1,25 x D1	120	_	160	fz	0,009	0,011					0,040	0,055		0,077		0,096	0,104		0,125
	4	1,5 x D1	0,5 x D1		90	_	150	fz	0,008	0,010	0,012						0,059						0,107
	5		0,5 x D1	1,25 x D1	60	_	100	fz	0,007	0,009		0,018			0,032		0,053					0,089	
	6	, -	0,5 x D1	1,25 x D1	50	_	75	fz	0,006	0,008		0,016			0,027	0,037		0,051	0,057	0,063		-,-	0,078
	1		0,5 x D1	1,25 x D1	90	_	115	fz	0,009	-,-	0,013				0,040			0,077		0,096		-,	0,125
M	2		0,5 x D1	1,25 x D1	60	_	80	fz	0,007	0,009		0,018				0,044	0,053					0,089	
	3		0,5 x D1	1,00 x T1	60	_	70	fz	0,006	0,008					0,027	0,037	0,044	0,051	0,057	0,063		0,071	0,078
	1		0,5 x D1	1,00 x T1	120	-	150	fz	0,011						0,048				0,102	0,111		-,	-,
K	2		0,5 x D1	1,00 x T1	110	_	140	fz	0,009		0,013						0,067					0,111	-,
	3		0,5 x D1	1,00 x T1	110	-	130	fz	0,007	0,009			0,021		0,032	0,044		0,062	0,070	0,077	0,083	-,	0,100
	1	, -	0,3 x D1	0,75 x T1	50	-	90	fz	0,009	-,-	0,013					0,055		0,077		0,096			0,125
s	2		0,3 x D1	0,75 x T1	50	_	80	fz	0,007	0,009		0,018				0,044	0,053					0,089	
	3	, -	0,5 x D1	0,50 x T1	25	-	40	fz	0,005		0,007				0,021	0,029		0,041	0,046	0,051	0,055	0,059	0,067
	4	/-	0,5 x D1	1,25 x D1	50	_	60	fz	0,006		0,009								0,064	0,071	0,076	0,082	0,092
Н	1		0,5 x D1		80	_	140	fz	-,	0,010			0,024				0,059		-,-	0,084	-,		0,107
	2	1,5 x D1	0,2 x D1	1,00 x T1	70	_	120	fz	0,006	0,008	0,009	0,016	0,018	0,022	0,027	0,037	0,044	0,051	0,057	0,063	0,067	0,071	0,078

HINWEIS: Ein geringerer Wert für die Schnittgeschwindigkeit wird für hohe Zerspanungsvolumen oder für größere Härte (Zerspanbarkeit) innerhalb der Gruppe verwendet. Ein höherer Wert für die Schnittgeschwindigkeit wird für Schlichtanwendungen oder für geringere Härte (Zerspanbarkeit) innerhalb der Gruppe verwendet.

Die Parameter oben basieren auf Idealbedingungen. Bei Bearbeitungszentren mit kleinerer Kegelaufnahme sind die Parameter entsprechend dem >Durchmesser von 12 mm anzupassen. Bei Werkzeugen mit eine Reichweite >5 x D, fz um 30 % reduzieren.

 ${\it Nutenfr\"asan wendungen-f\"ur Werkzeuge\ mit\ l\"angster\ Auskragung\ (L3)\ um\ 30\ \%\ reduzierter\ Ae-Wert.}$

HARVI I TE • 4 SCHNEIDEN • ANPASSUNGSFAKTOR FÜR DIE BERECHNUNG DER VORSCHUB- UND SCHNITTGESCHWINDIGKEITEN

Um anwendungsspezifische Schnittdaten zu berechnen, verwenden Sie bitte die KV-Koeffiziententabelle rechts zur Anpassung der Schnittgeschwindigkeit und der KFz für den Vorschub.

Vc neu = Vc * Kv Fz neu = Fz * KFz

Berechnungsbeispiel:

Anwendung: D = 20 mm; M2 Werkstoffgruppe; Ae = 2 mm Schnittdatenempfehlung: Vc = 80 m/min.; fz = 0,089 mm/th Anpassungskoeffizienten: Ae = 2 mm entspricht 10,0 %; Kv = 1,35; KFz = 1,7

Endgültige empfohlene Schnittdaten:

Vc neu = 80 * 1,35 = 108 m/min.Fz neu = 0,089 * 1,7 = 0,15 mm/min.

	Ae/D	0,50 %	1,00 %	1,60 %	2,00 %	4,00 %	5,00 %	8,00 %	10,00 %	20,00 %	30,00 %	40,00 %	50,00 %
Geschwindigkeitsfaktor	Kv	2,9	2,85	2,8	2	1,5	1,45	1,4	1,35	1,25	1,2	1	1
Vorschubfaktor	KFz	2,8	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2	1,7	1,25	1,02	1	1


HARVI™ I TE • ANWENDUNGSINFORMATIONEN • EINTAUCHEN

W	Art des Ein-	Loch-Ø /	Vc		fz	
Winkel	tauchens	Fräser-Ø	Empfehlung	Seite	Empfehlung	Seite
		-	Siehe Anwendungsdaten	35	Siehe Anwendungsdaten und reduzieren von fz um 20 %	35
0°-15°		1,15–1,35*	Siehe min. Vc der Anwendungsdaten	35	Siehe Anwendungsdaten und reduzieren von fz um 20 %	35
0 10		>1,35–1,6*	Siehe Anwendungsdaten	35	Siehe Anwendungsdaten und reduzieren fz um 10 %	35
		>1,6–1,9*	Siehe Anwendungsdaten	35	Siehe Anwendungsdaten	35
		_	Siehe min. Vc der Anwendungsdaten	35	Siehe Anwendungsdaten und reduzieren von fz um 30 %	35
>15°-30°		1,15–1,35*	Siehe min. Vc der Anwendungsdaten	35	Siehe Anwendungsdaten und reduzieren von fz um 30 %	35
210 -00		>1,35–1,6*	Siehe Mittelbereich-Vc-Anwendungsdaten	35	Siehe Anwendungsdaten und reduzieren von fz um 25 %	35
		>1,6–1,9*	Siehe Anwendungsdaten	35	Siehe Anwendungsdaten und reduzieren von fz um 20 %	35
		_	Siehe Vc von Eintauchdaten	37	Siehe Anwendungsdaten und reduzieren von fz um 40 %	35
30°-45°		1,15–1,35*	Siehe Vc von Eintauchdaten	37	Siehe Anwendungsdaten und reduzieren von fz um 40 %	35
		>1,35–1,6*	Siehe min. Vc der Anwendungsdaten	35	Siehe Anwendungsdaten und reduzieren von fz um 35 %	35
		>1,6–1,9*	Siehe Mittelbereich-Vc-Anwendungsdaten	35	Siehe Anwendungsdaten und reduzieren von fz um 30 %	35
		-	Siehe Vc von Eintauchdaten	37	Siehe fz von Eintauchdaten	37
>45°		1,15–1,35*	Siehe Vc von Eintauchdaten	37	Siehe fz von Eintauchdaten	37
740		>1,35–1,6*	Siehe Vc von Eintauchdaten	37	Siehe fz von Eintauchdaten	37
		>1,6–1,9*	Siehe min. Geschwindigkeit der Anwendungsdaten	35	Siehe fz von Eintauchdaten	37


HINWEIS: Z wirksam = 2 — für alle Berechnungen.

*Die Berechnungen basieren auf der Werkzeug-Bearbeitungsbahn der Werkzeugmittelachse.
Bei ISO P- und K-Werkstoffen wird die Kühlmittelzufuhr in die Schnitt bevorzugt.
Für ISO M-, S- und H-Materialien ist eine Kühlmittelzufuhr in die Schnitt erforderlich.

Lineares Eintauchen




Spiralförmiges Eintauchen



Min. Bohrung Ø = Schaftfräser -Ø x 1,1 + 2 x Eckkonfiguration (Re/CHF) Größe. Bohrung -Ø/Schaftfräser -Ø min 1:1.15 Max. Bohrung \emptyset = 2x Schaftfräser - \emptyset 2x Eckkonfiguration (Re/CHF) Größe. Bohrung - \emptyset /Schaftfräser - \emptyset max 1:1.9



HARVI™ I TE • ANWENDUNGSDATEN • 90° EINTAUCHEN





IS	60-Werkstoff	Empfehlung	Diagrammnummer	Vc max m/min	Max. Tiefe	Kühlmittelzufuhr
	0	•	1	150	1,5 x Ø	Bevorzugt
	1	•	1	150	1,5 x Ø	Empfohlen
	2	•	1	150	1,5 x Ø	Empfohlen
Р	3	•	2	115	1 x Ø	Empfohlen
	4	•	2	100	1 x Ø	Empfohlen
	5	•	3	75	0,5 x Ø	Erforderlich
	6	•	3	50	0,5 x Ø	Erforderlich
	1	•	2	85	0,75 x Ø	Erforderlich
M	2	•	3	55	0,5 x Ø	Erforderlich
	3	•	3	50	0,5 x Ø	Erforderlich
	1	•	1	120	1,5 x Ø	Empfohlen
К	2	•	2	110	1 x Ø	Erforderlich
	3	•	2	100	1 x Ø	Erforderlich
	1	0	2	85	0,3 x Ø	Erforderlich
s	2	0	3	60	0,1 x Ø	Erforderlich
	3	0	4	25	0,1 x Ø	Erforderlich
	4	0	3	40	0,2 x Ø	Erforderlich
н	1	0	2	80	0,3 x Ø	Erforderlich
	2	0	3	70	0,2 x Ø	Erforderlich

[•] Sehr empfehlenswert



o empfohlen

HARVI™ I TE • ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Bearbeitbare Werkstoffe	Stahl (P0-P5). Rostfreier Stahl (M1-M3). Gusseisen (K1-K3). Hochtemperaturlegierungen (S1-S4).
	Gehärtete Werkstoffe (H1-H2).
Schnittgeschwindigkeit	Siehe Anwendungsdatenempfehlung.
Vorschub	Siehe Anwendungsdatenempfehlung. Arbeitet im gleichen Vorschubbereich wie die Standard 4FL-Hochleistungswerkzeuge, für Produktivitätsvorteile siehe Anwendungsempfehlung.
Schnitttiefe	Siehe Anwendungsdatenempfehlung.
Kühlmittel	 Externes Kühlmittel bevorzugt für Stahl, Edelstahl, Hochtemperaturlegierungen und gehärtete Werkstoffe. Druckluft für Kohlenstoffstähle. Minimalmengenschmierung (MQL) und trocken einsetzbar für Stähle.
Werkzeugaufnahme	Hydrodehnspannfutter vorzugsweise mit oder ohne Hülse. Weldon®-Adapter für Weldon-Schaftwerkzeuge, bevorzugt für Anwendungen mit hohem Ap/hohem Ae, aber nicht für Schlichtoperationen empfohlen. Hochleistungs-Spannzangen (HPMC) oder Kraftspannfutter. Schrumpfadapter anwendbar.
Schruppanwendung	• Ja.
Schlichtanwendung	• Ja.
Frässtrategie	Traditionelles Fräsen (Vollnuten, Seit- oder Schulterfräsen mit hoher radialer Zustellung). Hochgeschwindigkeitsfräsen (dynamisches Fräsen, Trochoidenfräsen).
Anwendungsbereich	 Vollnutenfräsen. Schulterfräsen. Schalenfräsen und HPC-Techniken. Zentrumsschnitt. Lineares Eintauchen bei einen unbegrenzten Winkel und 90° Z-Achsen Operationen. Eintauchen in rostfreie und hochtemperaturbeständige Legierungen, hierbei ausreichende Kühlmittelzufuhr beachten! Spiralförmige Interpolation.
Kundenspezifische Lösungen	Auf Anfrage erhältlich.
Wiederaufbereitungs- service	Vollständige Wiederaufbereitung mit Kennametal-Wiederaufbereitungsservice möglich. Detaillierte Informationen finden Sie auf der Kennametal-Website.

HARVI™ I TE • URSACHE UND LÖSUNG VON PROBLEMEN BEIM FRÄSEN


PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Werkzeugauszug.	 Hohe Axialkräfte. Falscher Adapter. Nicht angepasste Anwendungsdaten.	Verwenden Sie Weldon® Spannfutter, falls zutreffend, oder Adapter mit höherer Spannkraft. Vorschub pro Zahn reduzieren.
Ungleichmäßig gefärbte Späne beim Tiefnutenfräsen (>1,25 x D).	Zu wenig Kühlmittel in der Zerspanungszone.	Anpassung der Kühlmittelzufuhr in die Schnittzone.
Plötzlicher Bruch beim Trockenfräsen in der Schrumpfpassung oder im Hydraulikadapter.	Das Werkzeug ist zu heiß und verliert die Klemmung im Adapter.	Temperatur am Adapter/an der Spindel prüfen. Verbesserung der Kühlmittelversorgung oder Reduzierung der Schnittgeschwindigkeit; ggf. Wechsel zu HPMC oder Weldon.
Aufbauschneidenbildung.	Kaltverschweißen der Werkstoffe an der Schneidkante.	 Kühlmittel in der Zerspanungszone erhöhen. Schnittgeschwindigkeit verringern.
Hoher Schneidkantenverschleiß.	 Nicht angepasste Anwendungsdaten. Hoher Rundlauffehler. 	Vorschub verringern.Werkzeugrundlauf prüfen.
Ausbrüche am Werkzeug.	 Nicht angepasste Anwendungsdaten. Unzureichendes Kühlmittel. Hoher Rundlauffehler. Instabiler Adapter. Werkzeugspannung im Beschichtungsbereich. 	 Anpassen an die empfohlenen Geschwindigkeiten und Vorschübe. Kühlmittelzufuhr einstellen, um das Kühlmittel in der Zerspanungszone zu verbessern. Rundlauf prüfen; eventuell auf stabileren Adapter wechseln. Klemmung so anpassen, dass sie nur auf dem unbeschichteten Bereich klemmt. Auskraglänge minimieren.



PKD-Werkzeuge









Auskammern

kennametal.com/PCD







PKD-Werkzeuge für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung von Aluminium, die die Bearbeitungszeit drastisch reduzieren.


Die hohe Standzeit der PKD-Werkzeuge bietet eine bis zu 10-fach höhere Produktivität im Vergleich zu Hartmetalllösungen.

Verschiedene PKD-Schaftfräser, PKD-Bohrer und PKD-Reibwerkzeuge für vielfältige Anwendungen und Aluminium-Bearbeitungsstrategien, die drastisch verkürzte Zykluszeiten sowie eine Produktivitätssteigerung gewährleisten.

Ideal für Schrupp- und Schlichtanwendungen. Alle Werkzeuge sind für eine Minimalmengenschmierung (MMS) geeignet.

Die scharfen Schneiden und reibungsarmen Spanflächen garantieren eine hohe Oberflächengüte.





WERKZEUGAUSFÜHRUNGEN



PKD-Werkzeuge PKD-Werkzeuge

WERKZEUGAUSWAHLHILFE • BOHR- UND REIBWERKZEUGE

	B467	R215	R225	R420						
Seite	46	47	47	48						
Werkstoff des Werkstücks										
Primär	N	N	N	N						
Sekundär										
Durchmesser Bereich	6–20 mm (0,236–0,787")	6–18 mm (0,236–0,709")	6–20 mm (0,236–0,787")	20–42 mm (0,787–1,654")						
Genauigkeit	IT7		IT6							
Zylindrizität 🔯	10 μm (0,0004")	5 μm (0,0002")								
Position	10 μm (0,0004")		7 μm (0,0003")							
Oberflächenrauigkeit (Ra)	0,6–1,2 μm (20–47 μ Zoll)		0,1–0,8 μm (4–32 μ Zoll)							
Kosten pro Teil		äußerst	t gering							
Zykluszeit		äußerst	t gering							
Hauptarbeitsgänge										

Primär

○ Sekundär



Zylindrizität

HINWEIS: Prozess- und anwendungsabhängig.
Stark abhängig von der Bohrungsgenauigkeit nach der Vorbearbeitung.
Um diese Werte zu erreichen, ist es unerlässlich, mit leistungsstarken Bohr- und Vorbearbeitungswerkzeugen zu arbeiten.



HINWEIS: Prozess- und anwendungsabhängig.
Stark abhängig von der Bohrungsgenauigkeit nach der Vorbearbeitung.
Um diese Werte zu erreichen, ist es unerlässlich, mit leistungsstarken Bohr- und Vorbearbeitungswerkzeugen zu arbeiten.

Oberflächenrauigkeit Ra

HINWEIS: Die für die Oberflächenrauigkeit angegebenen Werte sind nur Richtwerte und abhängig von Anwendung, Kühlschmierung, Maschine und den verwendeten Schnittdaten.

PKD-Werkzeuge PKD-Werkzeuge

WERKZEUGAUSWAHLHILFE • SCHAFTFRÄSER

	ALCB	ALCC	ALCR	ALSB	ALSR
	0		0	7.202	
Seite	51	51	51	52	52
Werkzeugausführung					
Schruppfräser	•	•	•	•	•
Schlichtfräser	•	•	•	•	•
Hauptbearbeitung					
Werkstoff des Werkstücks					
Primär	N	N	N	N	N
Sekundär					
Stirnschneidenausführung	4				
Eckenradius [Rɛ]	0,2–0,3 mm	0,2–0,3 mm	0,3 mm	0,4 mm	0,4 mm
Eckenfasenbreite [BCH]	-	_	-	_	-
Durchmesser Bereich [D1]	12–20 mm	6–20 mm	12–20 mm	25–50 mm	25–40 mm
Max. Schnitttiefe [Ap1 max.]	6–20 mm	10–28 mm	24–40 mm	15 mm	32–50 mm
Axialer Spanwinkel	3°	3°	9°–12°	6°	6°
Effektive Schneidkanten [ZU]	2	2	2	4	2
Über Mitte schneidend		~	V		
Zusätzliche Anwendungen					


Primär

[○] Sekundär

Vollhartmetallbohrer


PKD-BOHRER • KATALOG-KENNZEICHNUNGSSYSTEM

Jedes Katalogkennzeichen steht für ein bestimmtes Merkmal. Verwenden Sie den folgenden Schlüssel und die zugehörigen Skizzen zur Identifizierung der jeweiligen Eigenschaften.



PKD-REIBWERKZEUG • KATALOG-KENNZEICHNUNGSSYSTEM


Jedes Katalogkennzeichen steht für ein bestimmtes Merkmal. Verwenden Sie den folgenden Schlüssel und die zugehörigen Skizzen zur Identifizierung der jeweiligen Eigenschaften.



Vollhartmetallbohrer


PKD-SCHAFTFRÄSER • KATALOG-KENNZEICHNUNGSSYSTEM


Jedes Katalogkennzeichen steht für ein bestimmtes Merkmal. Verwenden Sie den folgenden Schlüssel und die zugehörigen Skizzen zur Identifizierung der jeweiligen Eigenschaften.



Vollhartmetallbohrer


PKD-BOHRER • B467 • 5 X D • INNERE KÜHLMITTELZUFÜHRUNG









PKD-REIBWERKZEUG • R215 • 5 X D • INNERE KÜHLMITTELZUFÜHRUNG




PKD-REIBWERKZEUG • R225 • 5 X D • INNERE KÜHLMITTELZUFÜHRUNG









MODULARES PKD-REIBWERKZEUG • R420 • INNERER KÜHLMITTELZUFÜHRUNG




GRUNDKÖRPER MIT ZYLINDERSCHAFT 3 X D • AXIALE KLEMMUNG



GRUNDKÖRPER MIT ZYLINDERSCHAFT 5 X D • AXIALE KLEMMUNG








GRUNDKÖRPER MIT ZYLINDERSCHAFT 3 X D • RADIALE KLEMMUNG







		CSWS						
Bestellnr.	Katalognummer	Systemgröße	D1	D1 max	D	L	L2	LS
3861195	SS20KST175RR3M	KST175	20,00	22,499	20,00	113,50	51,50	51,00
3861196	SS20KST200RR3M	KST200	22,50	27,499	20,00	130,50	65,50	51,00
3861197	SS25KST250RR3M	KST250	27,50	32,499	25,00	152,50	80,50	56,00
3861198	SS32KST300RR3M	KST300	32,50	37,499	32,00	174,00	94,00	61,00
3861199	SS32KST350RR3M	KST350	37,50	42,000	32,00	190,00	108,00	61,00

GRUNDKÖRPER MIT ZYLINDERSCHAFT 5 X D • RADIALE KLEMMUNG





		csws						
Bestellnr.	Katalognummer	Systemgröße	D1	D1 max	D	L	L2	LS
3861200	SS20KST175RR5M	KST175	20,00	22,499	20,00	158,50	96,50	51,00
3861201	SS20KST200RR5M	KST200	22,50	27,499	20,00	185,50	120,50	51,00
3861202	SS25KST250RR5M	KST250	27,50	32,499	25,00	217,50	145,50	56,00
3861203	SS32KST300RR5M	KST300	32,50	37,499	32,00	249,00	169,00	61,00
3861204	SS32KST350RR5M	KST350	37,50	42,000	32,00	274,00	192,00	61,00





Bohrungsbearbeitung Bohrungsbearbeitung


PKD-BOHRER • ANWENDUNGSDATEN

		Schnitt	geschwindigke	eit – vc				Metrisch			
		В	sereich – m/m	in			Empfohlene Vo	rschubrate (f) pr	o Durchmesser		
Werl	kstoff-										
grı	ирре	min.	Startwert	max.		6,0	8,0	10,0	12,0	16,0	20,0
	1	150	300	600	mm/U	0,10-0,18	0,12-0,20	0,14-0,22	0,16-0,24	0,18-0,26	0,20-0,28
N	2	150	250	500	mm/U	0,12-0,20	0,14-0,22	0,16-0,24	0,18-0,26	0,20-0,28	0,22-0,30
-IN	3	150	150	400	mm/U	0,10-0,18	0,12-0,20	0,14-0,22	0,16-0,24	0,18-0,26	0,20-0,28
	4 100 170		170	250	mm/U	0,10-0,18	0,12-0,20	0,14-0,22	0,16-0,24	0,18-0,26	0,20-0,28


PKD-REIBWERKZEUG • ANWENDUNGSDATEN

						Ž.	3						
		Schnitt	geschwindigke	eit – vc		Metrisch							
		В	Bereich – m/m	in	Empfohlener Vorschub pro Zahn (fz = mm/Zahn).								
Wer	kstoff-												
gri	ирре	min.	Startwert	max.		> = 5,0	> = 10,0	> = 16,0	> = 25,0	> = 32,0	> = 50,0	> = 70,0	max. 100,0
	1	150	350	650	mm/U	0,06-0,16	0,08-0,20	0,10-0,25	0,12 -0,28	0,12-0,30	0,12-0,30	0,12-0,30	0,12-0,30
N	2	150	450	600	mm/U	0,06-0,16	0,06-0,20	0,08-0,25	0,08-0,28	0,08-0,30	0,10-0,30	0,10-0,30	0,10-0,30
_ N	3	150	400	550	mm/U	0,05-0,16	0,05-0,20	0,05-0,25	0,06-0,28	0,06-0,30	0,08-0,30	0,08-0,30	0,08-0,30
	4	100	250	350	mm/U	0,05-0,16	0,05-0,20	0,05-0,25	0,06-0,28	0,06-0,30	0,08-0,30	0,08-0,30	0,08-0,30


PKD-SCHAFTFRÄSER • ALCB • 2 SCHNEIDEN • 1 X D • INNERE KÜHLMITTELZUFÜHRUNG




PKD-SCHAFTFRÄSER • ALCC • 2 SCHNEIDEN • 1,5 X D • INNERE KÜHLMITTELZUFÜHRUNG




PKD-WALZENSTIRNFRÄSER • ALCR • 2 SCHNEIDEN • 2 X D • INNERE KÜHLMITTELZUFÜHRUNG







Eckfräser Eckfräser

PKD-SCHAFTFRÄSER • ALSB • 4-5 SCHNEIDEN • 1,25 X D • INNERE KÜHLMITTELZUFÜHRUNG



PKD-WALZENSTIRNFRÄSER • ALSR • 2–3 SCHNEIDEN • 1,25 X D • INNERE KÜHLMITTELZUFÜHRUNG





Bohrungsbearbeitung Bohrungsbearbeitung

PKD-SCHAFTFRÄSER • ALCB • ANWENDUNGSDATEN

		Eckfräse	n (A) und Nut	fräsen (B)		KD1410		Empfohlener Vorschub pro Zahn (fz = mm/Zahn) für das Eckfräsen (A). Zum Nutfräsen (B), fz um 20% reduzieren.								
				Schnittgesc	Schnittgeschwindigkeit – vc m/min			Zu	m Nuttrasen	(B), 12 um 2 D1 — Dur		en.				
Werk	kstoff-		•	_					6	8	10	12	16	20		
gru	ıppe	ар	ae	ар	min.		max.	mm	6,0	8,0	10,0	12,0	16,0	20,0		
			uo	up			IIIGAI	111111	0,0	0,0	10,0					
	1	1 x D	0,25 x D	0,5 x D	200	-	3.000	fz	0,070	0,080	0,090	0,140	0,160	0,160		
	2	_				-						0,140 0,140	0,160 0,160	0,160 0,160		
	1 2 3	1 x D	0,25 x D	0,5 x D	200		3.000	fz	0,070	0,080	0,090		-			
N		1 x D 1 x D	0,25 x D 0,25 x D	0,5 x D 0,5 x D	200 200	-	3.000 3.000	fz fz	0,070 0,070	0,080 0,080	0,090 0,090	0,140	0,160	0,160		
N	3	1 x D 1 x D 1 x D	0,25 x D 0,25 x D 0,25 x D	0,5 x D 0,5 x D 0,5 x D	200 200 180	-	3.000 3.000 1.400	fz fz fz	0,070 0,070 0,060	0,080 0,080 0,070	0,090 0,090 0,080	0,140 0,120	0,160 0,140	0,160 0,140		
N	3	1 x D 1 x D 1 x D 1 x D	0,25 x D 0,25 x D 0,25 x D 0,25 x D	0,5 x D 0,5 x D 0,5 x D 0,5 x D	200 200 180 200	- - -	3.000 3.000 1.400 800	fz fz fz fz	0,070 0,070 0,060 0,060	0,080 0,080 0,070 0,070	0,090 0,090 0,080 0,080	0,140 0,120 0,100	0,160 0,140 0,120	0,160 0,140 0,120		

PKD-SCHAFTFRÄSER • ALCC • ANWENDUNGSDATEN

	Eckfräsen (A) und Nutfräsen (B)			KD1410 Empfohlener Vorschub pro Zahn (fz = mm/Zahn) für das Eckfräsen (A Zum Nutfräsen (B), fz um 20% reduzieren.									
		,	A	В	Schnittgeso	hwindigkeit	– vc m/min				- Durchmess		
Werk	kstoff-				İ	_	İ		6	8	10	12	16
gru	ıppe	ар	ae	ар	min.		max.	mm	6,0	8,0	10,0	12,0	16,0
	1	1,5 x D	0,15 x D	0,5 x D	200	-	3.000	fz	0,070	0,080	0,090	0,140	0,160
	2	1,5 x D	0,15 x D	0,5 x D	200	-	3.000	fz	0,070	0,080	0,090	0,140	0,160
	3	1,5 x D	0,15 x D	0,5 x D	180	-	1.400	fz	0,060	0,070	0,080	0,120	0,140
N	4	1,5 x D	0,15 x D	0,5 x D	200	-	800	fz	0,060	0,070	0,080	0,100	0,120
	5	1,5 x D	0,15 x D	0,5 x D	200	-	1.000	fz	0,050	0,060	0,070	0,090	0,100
	6	1,5 x D	0,15 x D	0,5 x D	150	-	800	fz	0,040	0,050	0,060	0,060	0,080
	7	1,5 x D	0,15 x D	0,5 x D	250	-	500	fz	0,040	0,050	0,060	0,060	0,080

PKD-WALZENSTIRNSCHAFTFRÄSER • ALCR • ANWENDUNGSDATEN

				ip									
		Eckfräse	n (A) und Nut	fräsen (B)		KD1410		Empfohlener Vorschub pro Zahn (fz = mm/Zahn) für das Eckfräsen (A). Zum Nutfräsen (B), fz um 20% reduzieren.					
		,	A	В	Schnittgeso	hwindigkeit	– vc m/min			D1 - Durchmesser			
Werl	stoff-								12	16	20		
grı	ıppe	ар	ae	ар	min.		max.	mm	12,0	16,0	20,0		
	1	2 x D	0,2 x D	0,5 x D	200	-	3.000	fz	0,140	0,160	0,160		
	2	2 x D	0,2 x D	0,5 x D	200	_	3.000	fz	0,140	0,160	0,160		
	3	2 x D	0,2 x D	0,5 x D	180	-	1.400	fz	0,120	0,140	0,140		
N	4	2 x D	0,2 x D	0,5 x D	200	-	800	fz	0,100	0,120	0,120		
	5	2 x D	0,2 x D	0,5 x D	200	-	1.000	fz	0,090	0,100	0,100		
	6	2 x D	0,2 x D	0,5 x D	150	-	800	fz	0,060	0,080	0,080		
	7	2 x D	0,2 x D	0,5 x D	250	-	500	fz	0,060	0,080	0,080		



Bohrungsbearbeitung Bohrungsbearbeitung

PKD-SCHAFTFRÄSER • ALSB • ANWENDUNGSDATEN

				iap								
		Eckfräse	n (A) und Nut	fräsen (B)	B) KD1410 Empfohlener Vorschub pro Zahn (fz = Zum Nutfräsen (B), fz u						räsen (A).	
			A	В	Schnittgeso	hwindigkeit	– vc m/min		D1 — Durchmesser			
Werk	kstoff-								25	32	32	50
gru	uppe	ар	ae	ар	min.		max.	mm	25,0	32,0	40,0	50,0
	1	L10	0,25 x D	0,5*L10	200	-	3.000	fz	0,180	0,200	0,200	0,220
	2	L10	0,25 x D	0,5*L10	200	-	3.000	fz	0,180	0,200	0,200	0,220
	3	L10	0,25 x D	0,5*L10	180	-	1.400	fz	0,160	0,180	0,180	0,200
N	4	L10	0,25 x D	0,5*L10	200	_	800	fz	0,140	0,160	0,160	0,180
	5	L10	0,25 x D	0,5*L10	200	_	1.000	fz	0,120	0,120	0,120	0,140
	6	L10	0,25 x D	0,5*L10	150	-	800	fz	0,100	0,100	0,100	0,120
	7	L10	0.25 x D	0.5*L10	250		500	fz	0.100	0.100	0.100	0.120

PKD-WALZENSTIRNSCHAFTFRÄSER • ALSR • ANWENDUNGSDATEN

		1. (c) 4. (d)					•				
		Eckfräser	n (A) und Nut	tfräsen (B)	KD1410 Empfohlener Vorschub pro Zahn (fz = mm/Zahn) für das Ecki Zum Nutfräsen (B), fz um 20% reduzieren.						
		,	A	В	Schnittgeso	hwindigkeit	– vc m/min			D1 - Durchmesser	
Werk	stoff-							25 32 32			32
gru	ірре	ар	ae	ар	min.		max.	mm	25,0	32,0	40,0
	1	1,25 x D	0,2 x D	0,25 x D	200	-	3.000	fz	0,180	0,200	0,200
	2	1,25 x D	0,2 x D	0,25 x D	200	-	3.000	fz	0,180	0,200	0,200
	3	1,25 x D	0,2 x D	0,25 x D	180	-	1.400	fz	0,160	0,180	0,180
N	4	1,25 x D	0,2 x D	0,25 x D	200	-	800	fz	0,140	0,160	0,160
	5	1,25 x D	0,2 x D	0,25 x D	200	-	1.000	fz	0,120	0,120	0,120
	6	1,25 x D	0,2 x D	0,25 x D	150	-	800	fz	0,100	0,100	0,100
	7	1,25 x D	0,2 x D	0,25 x D	250	_	500	fz	0,100	0,100	0,100


Online-Katalog

Sie haben ihren Katalog verlegt? Kein Problem.

Schauen Sie unter catalogs.kennametal.com nach, was alles zur Auswahl steht.

Suchen Sie nach dem, was Sie brauchen, sehen Sie sich ein Video an und teilen Sie Seiten mit anderen – und das alles von einer einzigen Website aus! Gehen Sie zu catalogs.kennametal.com, und wenn Sie es auf Ihrem mobilen Gerät ausprobieren möchten, laden Sie sich einfach die kostenlose App für iOS oder Android™ herunter.

- Suchen Sie, was Sie brauchen.
- 2 Videos anschauen
- Mit anderen teilen









Laden Sie sich unsere neue Katalog-App herunter. Erhältlich im Google Play[™] Store oder im App Store[®].


BOHRUNGSBEARBEITUNG




VOLLHARTMETALL-SCHAFTFRÄSEN



PKD-WERKZEUGE



SCHLÜSSEL FÜR SPALTENÜBERSCHRIFTEN IN PRODUKTTABELLEN



Sie haben vielleicht bemerkt, dass sich das Erscheinungsbild unserer Produkt- und Spezifikationstabellen leicht verändert hat. In diesem Katalog führt Kennametal eine Reihe von Kurzcodes ein, um die Lesbarkeit von Tabellen und Zeichnungen zu verbessern. Diese Codes ersetzen Volltextbeschreibungen. Die vollständige Liste der Codes und deren Beschreibungen finden Sie hier.

Kurzbezeichnung	Volltextbeschreibung
Ap1 max	Maximale Schnitttiefe
BCH	Eckenfasenbreite
BS	Eckenfasenlänge
CE	Anzahl der Schneiden
CSMS	Art der Aufnahme maschinenseitig
CSWS	Art der Aufnahme werkstückseitig
D	Schneidkörper: Innkreis
D	Aufnahmen: Schaft- bzw. Spanndurchmesser
D1	Bohren: Bohrerdurchmesser
D1	Reiben: Reibahlendurchmesser
D1	Wendeplatte: Lochkreisdurchmesser
D1	Fräsen: Fräser Durchmesser
D1	Werkzeughalter: Spanndurchmesser
D1 max	Werkzeughalter: Maximaler Bohrungsdurchmesser
D1 max	Maximaler Bohrerdurchmesser
D2	Durchmesser 1 werkstückseitig
D3	Halsdurchmesser am Freischliff
hm	mittlere Spanungsdicke
kg	Gewicht Kilogramm
L	Gesamtlänge
L1	Bohren: Reibkopflänge
L1	Werkzeuglänge
L1	Messlänge zur Lehrenlinie
L10	Schneidkantenlänge
L10	Bohren: Schneidenlänge der Reibahle
L2	Länge der Aufnahme
L3	Nutlänge
L3	Maximale Tiefe
L4	Bohren: Maximale Tiefe der Reibahle
L4 max	Maximale Bohrtiefe
L5	Bohrerspitzenlänge
lbs	Gewicht in lbs
LI	Schneidkörper Länge
LS	Schaftlänge
R	Radius
Rε	Eckenradius
Torque (ft. lbs.)	Drehmoment (ft. lbs.)
Nm	Drehmoment (Nm)
Z	Anzahl der Schneiden
ZU	Anzahl der Schneidreihen

P Stahl
M Nicht rostender Stahl

K Gusseisen

N NE-Metalle
S Hochwarmfe Hochwarmfeste Legierungen

Gehärtete Werkstoffe C Verbundwerkstoffe (CFRP)

Werkstoff gruppe	Beschreibung	Inhalt	Zug- festigkeit RM (MPa)*	Härte (HB)	Härte (HRC)	Werkstoff Anzahl
P0	Kohlenstoffarme Stähle, langspanend	C <0,25 %	<530	<125	-	-
P1	Kohlenstoffarme Stähle, kurzspanend, leicht zerspanbar	C <0,25 %	<530	<125	-	C15, Ck22, ST37-2, S235JR, 9SMnPb28, GS38
P2	Stähle mit mittlerem und hohem Kohlenstoffgehalt	C >0,25 %	>530	<220	<25	ST52, S355JR, C35, GS60, Cf53
P3	Legierte Stähle und Werkzeugstähle	C >0,25 %	600-850	<330	<35	16MnCr5, Ck45, 21CrMoV5-7, 38SMn28
P4	Legierte Stähle und Werkzeugstähle	C >0,25 %	850–1400	340–450	35–48	100Cr6, 30CrNiMo8, 42CrMo4, C70W2, S6525, X120Mn12
P5	Ferritische, martensitische und nicht rostende PH-Stähle	-	600–900	<330	<35	100Cr6, 30CrNiMo8, 42CrMo4, C70W2, S6525, X120Mn12
P6	Hochfeste ferritische, martensitische und PH-Edelstähle	-	900–1350	350-450	35–48	X102CrMo17, G-X120Cr29
M1	Austenitischer, nicht rostender Stahl	-	<600	130–200		X5CrNi 18 10, X2CrNiMo 17 13 2, G-X25CrNiSi18 9, X15CrNiSi 20 12
M2	Hochfeste austenitische, nicht rostende Stähle und Edelstahlguss	-	600–800	150–230	<25	X2CrNiMo 13 4, X5NiCr 32 21, X5CrNiNb 18 10, G-X15CrNi 25-20
М3	Duplex-Edelstahl	-	<800	135–275	<30	X8CrNiMo27 5, X2CrNiMoN22 5 3, X2OCrNiSi25 4, G-X4OCrNiSi27 4
K1	Grauguss	-	125–500	120–290	<32	GG15, GG25, GG30, GG40, GTW40
K2	Duktiles Gusseisen (Sphäroguss) mit niedriger bis mittlerer Festigkeit und Vermikularguss	-	<600	130–260	<28	GGG40, GTS35
К3	Hochfeste Gusseisen und bainitisches Gusseisen mit Kugelgraphit (ADI)	-	>600	180–350	<43	GGG60, GTW55, GTS65
N1	Aluminium-Knetlegierungen	-	-	-	-	AIMg1, AI99.5, AICuMg1, AICuBiPb, AIMgSi1, ALMgSiPb
N2	Aluminiumlegierungen mit geringem Siliziumgehalt und Magnesiumlegierungen	Si-Gehalt <12,2 %	-	-	-	GAISiCu4, GDAISi10Mg
N3	Aluminiumlegierungen mit hohem Siliziumgehalt und Magnesiumlegierungen	Si-Gehalt >12,2 %	-	-	-	G-ALSi12, G-AISi17Cu4, G-AISi21CuNiMg
N4	Kupfer-, Messing- und Zink-Basis mit einem Zerspanbarkeitsindex von 70 bis–100	-	-	-	-	CuZn40, Ms60, G-CuSn5ZnPb, CuZn37, CuSi3Mn
N5	Nylon, Kunststoffe, Gummi, Phenole und Glasfaser	-	-	-	-	Lexan®, Hostalen™, Polystyrol, Makrolon
N6	Kohlefaser- und Graphit-Verbundwerkstoffe, CFRP	-	-	-	-	CFK, GFK
N7	Metall-Matrix-Verbundwerkstoff (MMC)	-	-	-	-	-
S1	Warmfeste Legierungen auf Eisenbasis	-	500–1200	160–260	25–48	X1NiCrMoCu32 28 7, X12NiCrSi36 16, X5NiCrAITi31 20, X40CoCrNi20 20
S2	Warmfeste Legierungen auf Kobaltbasis	-	1000–1450	250-450	25–48	Haynes" 188, Stellite" 6,21,31
S3	Warmfeste Legierungen auf Nickelbasis	-	600–1700	160-450	<48	INCONEL® 690, INCONEL 625, Hastelloy®, NIMONIC® 75
S4	Titan und Titanlegierungen	-	900–1600	300–400	33–48	Ti1, TiAl5Sn2, TiAl6V4, TiAl4Mo4Sn2
H1	Gehärtete Werkstoffe	-	-	-	44–48	GX260NiCr42, GX330NiCr42, GX300CrNiSi952, GX300CrMo153, Hardox* 400
H2	Gehärtete Werkstoffe	-	-	-	48–55	-
Н3	Gehärtete Werkstoffe	-	-	-	56–60	-
H4	Gehärtete Werkstoffe	-	-	-	>60	-
C1	CFRP, CFRP/CFRP	-	-	-	-	-
C2	CFRP/NE-Metalle	-	-	-	-	-
C3	CFRP/Warmfest	-	-	-	-	-
C4	CFRP/Edelstahl	-	-	-	-	-
C 5	CFRP/NE-Metalle/Warmfest	-	-	-	-	-

NOTIZEN



Digitaler Zugriff auf Produktdaten und Know-How um Systeme und Prozesse in der Fertigung miteinander zu verbinden.

BESUCHEN SIE NOCH HEUTE **KENNAMETAL.COM**/NOVO UND LADEN SIE NOVO GRATIS HERUNTER.



SICHERHEIT BEI DER METALLZERSPANUNG

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Lesen Sie bitte diesen Abschnitt, bevor Sie die Produkte in diesem Katalog verwenden!

Gefährdung durch Spanflug und Absplitterungen:

Moderne Metallbearbeitungstechniken arbeiten mit hohen Spindel- und Fräserdrehzahlen sowie hohen Temperaturen und Schnittkräften. Heiße Metallspäne können sich während der Metallbearbeitung vom Werkstück lösen. Obwohl moderne Schneidwerkzeuge so ausgelegt und gefertigt sind, dass sie den Schnittkräften und Temperaturen standhalten, können diese manchmal splittern, insbesondere wenn diese Überbeanspruchung, schweren Stoßbelastungen oder anderen Formen des falschen Gebrauchs ausgesetzt werden.

Beachten Sie Folgendes, um Verletzungen zu vermeiden:

- Tragen Sie immer Ihre persönliche Schutzausrüstung einschließlich Schutzbrille, wenn Sie mit Metallbearbeitungsmaschinen oder in deren Nähe arbeiten.
- Stellen Sie immer sicher, dass alle Maschinenabdeckungen angebracht sind.

Gefahren durch Einatmen und Hautkontakt:

Beim Schleifen von Hartmetall oder anderen fortschrittlichen Schneidwerkstoffen entsteht Staub oder Sprühnebel, der Metallpartikel enthält. Das Einatmen dieses Staubs oder Sprühnebels -insbesondere über einen längeren Zeitraum – kann zu vorübergehenden oder permanenten Lungenerkrankungen führen oder vorhandene Erkrankungen verschlimmern. Der Kontakt mit Staub oder Sprühnebel kann Augen, Haut oder Schleimhäute reizen und eventuell bestehende Hautkrankheiten verschlimmern.

Beachten Sie Folgendes, um Verletzungen zu vermeiden:

- · Tragen Sie beim Schleifen immer Atemschutz und Schutzbrille.
- Sorgen Sie für eine ordnungsgemäße Absauganlage, fangen Sie Staub, Sprühnebel oder Schlamm, der beim Schleifen entsteht, auf, und entsorgen Sie diesen.
- Vermeiden Sie Hautkontakt mit Staub oder Sprühnebel.

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt, das Ihnen von Kennametal zur Verfügung gestellt wird, und konsultieren Sie die allgemeinen Sicherheits- und Gesundheitsbestimmungen, Teil 1910, Titel 29, der Bundesgesetzsammlung.

Diese Sicherheitsanweisungen stellen allgemeine Richtlinien dar. In der spanenden Fertigung spielen viele Variablen eine Rolle. Es ist daher nahezu unmöglich, jede spezielle Situation abzudecken. Die in diesem Katalog enthaltenen technischen Informationen und Empfehlungen für die Zerspanungspraxis finden eventuell keine Anwendung auf Ihre spezielle Bearbeitung. Weitere Informationen finden Sie in Kennametals Broschüre zur Metallzerspanungssicherheit, die kostenlos bei Kennametal erhältlich ist (Tel. +1 724 539 5747 oder Fax +1 724 539 5439). Bei Anfragen zur Produktsicherheit oder zum Umweltschutz wenden Sie sich bitte telefonisch unter +1 724 539 5066 oder per Fax unter +1 724 539 5372 an unser Corporate Environmental Health and Safety Office.

Kennametal, das stilisierte K, GOdrill, HARVI, Kenna Universal, NOVO, Stellite und Y-Tech sind Marken von Kennametal, Inc. und werden hier als solche verwendet. Das Fehlen eines Produkt- oder Dienstleistungsnamens oder Logos in dieser Auflistung stellt keinen Verzicht auf die Rechte an der Marke oder sonstigem geistigen Eigentum im Zusammenhang mit der Bezeichnung oder dem Logo durch Kennametal dar.

Android ™ ist eine Marke von Google Inc.

App Store [®] ist eine eingetragene Marke von Apple Inc. in den USA und in anderen Ländern.

DUO-λOCK® ist eine eingetragene Marke und Duo-Lock™ eine Marke der Haimer GmbH.

Google Play™ ist eine Marke von Google Inc.

Hardox ® ist eine eingetragene Marke von SSAB Technology AB.

Hastelloy ® und Haynes ® sind eingetragene Marken von Haynes International, Inc.

Hostalen ™ ist eine Marke der Hoechst GmbH.

INCONEL® und NIMONIC® sind eingetragene Marken der Huntington Alloys Corporation.

INVAR® ist eine eingetragene Marke von Aperam Alloys Imphy.

LEXAN® ist eine eingetragene Marke von Sabic Global Technologies B.V.

MAKROLON® ist eine eingetragene Marke der Covestro Deutschland AG.

Polystyrol ® ist eine eingetragene Marke der BASF SE.

SAFE-λ.OCK® ist eine eingetragene Marke der Haimer GmbH und Safe-Lock™ ist eine Marke der Haimer GmbH.

Weldon ® ist eine eingetragene Marke von Dauphin Precision Tool, LLC.

© 2020 Kennametal Inc. Alle Rechte vorbehalten.



kennametal.com kennametal.com

INNOVATIONEN

ZENTRALE

Kennametal Inc.

525 William Penn Place I Suite 3300 Pittsburgh, PA 15219 Tel: 1 800 446 7738 ftmill.service@kennametal.com

EUROPA ZENTRALE

Kennametal Europe GmbH

Rheingoldstrasse 50 CH 8212 Neuhausen am Rheinfall Schweiz Tel: +41 52 6750 100 neuhausen.info@kennametal.com

ASIEN-PAZIFIK ZENTRALE Kennametal Singapore Pte. Ltd.

3A International Business Park Unit #01-02/03/05, ICON@IBP Singapore 609935 Tel: +65 6265 9222 k-sg.sales@kennametal.com

INDIEN ZENTRALE

Kennametal India Limited

CIN: L27109KA1964PLC001546 8/9th Mile, Tumkur Road Bangalore - 560 073 Tel: +91 080 22198444 oder +91 080 43281444 bangalore.information@kennametal.com

